

Уважаемые жители, руководители организаций города Кудымкара!

Зима 2019 года была и остается снежной. Во избежание несчастных случаев связанных со сходом снега с крыш, падением льда, Администрация города Кудымкара предупреждает о необходимости проведения работ по очистке крыш от снега и льда.

ПАМЯТКА

по организации работ по очистке кровель жилых и общественных зданий от снега и наледи

Общие положения

1. Очистка кровель от снега и наледи относится к разряду особо опасных работ, выполняемых на высоте, требует соблюдения правил техники безопасности.
2. К работе по очистке кровель от снега и наледи допускаются рабочие, достигшие 18 лет, прошедшие ежегодное медицинское обследование и допущенные к работе на высоте после обязательного обучения безопасным методам работы.
3. Регулярная очистка кровель производится рабочими организации, эксплуатирующей здания, для чего создаются специальные бригады рабочих в составе не менее 3 человек в каждой бригаде.
4. К работам по очистке кровель допускаются рабочие после их инструктажа ответственным лицом за безопасную организацию труда, который несет персональную ответственность за безопасные методы производства работ.
5. Контроль за содержанием и очисткой кровель осуществляет руководитель эксплуатирующей организации (собственник здания).

Условия производства работ

1. Крыши с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега и наледи, не допуская их накопления более 10 см. При перепадах температур наружного воздуха с переходом на положительные на металлических и мягких скатных кровлях (за исключением кровельного покрытия) должны быть полностью очищены кровельное покрытие, желоба, свесы и установленные на водоприемных воронках крышки-лотки.
2. Не рекомендуется производить очистку от снега железобетонных крыш с внутренним водоотводом, так как эти крыши имеют достаточный запас прочности. Очистку таких крыш от снега и наледи следует производить лишь в случае протечек на отдельных участках. На домах с железобетонными скатными крышами с металлическими свесами при оттепелях, обильных снегопадах, если наблюдается обледенение свесов, очистку от наледи производить немедленно.
3. Независимо от уклона крыш очистка их от снега и наледи выполняется при обязательном применении рабочими испытанных предохранительных поясов и прочной страховочной веревки.
4. Персонал, работающий на крыше, должен иметь нескользящую (резиновую, валяную) обувь.

5. Очистку кровель разрешается выполнять только деревянными или пластмассовыми лопатами.

Сколы льда с кровель категорически запрещаются.

6. При сбрасывании снега с крыши до начала работ должны быть приняты меры предосторожности, обеспечивающие безопасность прохожих:

- пешеходные дорожки (тротуары) и в необходимых случаях проезжая часть улицы освобождаются от транспорта и ограждаются на ширину возможного падения снега;